... geht nach meiner Meinung von folgender Problematik aus:

Der Innenraum ist NICHT Wasserdicht von der Backskiste getrennt. Die Verbindung findet sich achtern auf der ganzen Höhe des Bootes.

Da ich der Meinung bin dass aber genau die Trennung im Falle eines Falles schlimmeres verhindern kann, werde ich in diesem Bereich nachbessern.

Auf Wunsch werde ich davon Bilder machen, es kann jedoch jeder auch selbst sehen, wenn er in seine Achterkabine oder Backskiste schaut....

Gruß Chris