

... geht nach meiner Meinung von folgender Problematik aus:

Der Innenraum ist NICHT Wasserdicht von der Backskiste getrennt. Die Verbindung findet sich achtern auf der ganzen Höhe des Bootes.

□ Da ich der Meinung bin dass aber genau die Trennung im Falle eines Falles schlimmeres verhindern kann, werde ich in diesem Bereich nachbessern.

□

Auf Wunsch werde ich davon Bilder machen, es kann jedoch jeder auch selbst sehen, wenn er in seine Achterkabine oder Backskiste schaut....

□

Gruß Chris