

In den letzten Wochen ist es vorran gegangen.....

□

1. **Der Bugkorb wurde montiert**
2. **Der Heckkorb wurde montiert**
3. **Ruderbeschlag wurde auch montiert**
4. **Die neuen Winschen wurden montiert.**
5. **Die neuen Fallenstopper wurden montiert**
6. **Die neuen Fenster in der Achterkabine und im Bad wurden montiert**
7. **Das große Backbordfenster wurde montiert**
8. **Das Bugluk wurde montiert**
9. **Der Mastfuß wurde montiert**
10. **Der Bugbeschlag wurde montiert**
11. **Die Püttinge wurden montiert**

...und auch der Kajüttisch/Cockpittisch wurde montiert und sowohl Innen wie Aussen eine Halterung angebracht.

Wie Ihr sehr: Wir waren nicht untätig!